

Bobinas de Encendido

5 NUEVOS SKUs



Walker # 920-1020-8

1999-2007

Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer & Isuzu

MX VIO: 193,843

US VIO: 4,952,526

Repuesto de O-Rings para Inyectores de Combustible

1 NUEVO SKU



Walker # 17129

2006-2009

Buick, Chevrolet, GMC, Hummer, Pontiac, Saab & Saturn

MX VIO: 63,994

US VIO: 2,833,492

Sensores de Velocidad

3 NUEVOS SKUs



Walker # 240-1141

2004-2013

Lexus & Toyota

MX VIO: 52,747

US VIO: 2,243,757

Sensores de Posición de Acelerador FSK®

12 NUEVOS SKUs



Walker # 200-91238

1996-2006

Pontiac & Toyota

MX VIO: 14,762

US VIO: 824,504

Sensores de Posición del Árbol de Levas

3 NUEVOS SKUs



Walker # 235-1248

2017-2020

Hyundai & Kia

MX VIO: 3,938

US VIO: 110,573

# de Parte	Descripción	MX VIO	US VIO	Años		Marca de Vehículo
17129	Repuesto de O-Rings para inyectores de combustible	63,994	2,833,492	2006	2019	Buick, Chevrolet, GMC, Hummer, Pontiac, Saab & Saturn
200-91097	Sensores de Posición de Acelerador FSK®	63,080	8,702	1995	1999	Dodge & Plymouth
200-91238	Sensores de Posición de Acelerador FSK®	14,762	824,504	1996	2006	Pontiac & Toyota
200-91317	Sensores de Posición de Acelerador FSK®	2,989	5,211	1998	2001	Chevrolet & Suzuki
200-91358	Sensores de Posición de Acelerador FSK®	109,607	85,553	2001	2006	Chrysler & Dodge
200-91366	Sensores de Posición de Acelerador FSK®		681	2000	2000	Isuzu
200-91377	Sensores de Posición de Acelerador FSK®		14,469	1985	1986	Buick, Chevrolet, GMC, Oldsmobile & Pontiac
200-91392	Sensores de Posición de Acelerador FSK®		2,047	1993	1995	Volkswagen
200-91401	Sensores de Posición de Acelerador FSK®		3,124	1985	1985	Chevrolet & Pontiac
200-91402	Sensores de Posición de Acelerador FSK®	739	35,372	1990	1993	Chevrolet, GMC & Pontiac
200-91416	Sensores de Posición de Acelerador FSK®		2,245	1985	1985	Buick
200-91437	Sensores de Posición de Acelerador FSK®		4,575	1985	1986	Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile & Pontiac
200-91459	Sensores de Posición de Acelerador FSK®		25,793	1988	1990	Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile & Pontiac
235-1248	Sensor de Posición del Cigüeñal	3,938	110,573	2017	2020	Hyundai & Kia
235-1289	Sensor de Posición del Árbol de Levas	2,092	52,342	2019	2020	Hyundai & Kia
235-2354	Sensor de Posición del Cigüeñal		31,406	2020	2020	Hyundai
240-1139	Sensor de Velocidad	10,587	227,265	2004	2009	Nissan
240-1141	Sensor de Velocidad	52,747	2,243,757	2004	2013	Lexus & Toyota
240-1142	Sensor de Velocidad	20,084	248,326	2006	2018	Audi & Volkswagen
920-1005-3	Juego de bobina de encendido	620,831	3,151,964	1986	2009	Buick, Cadillac, Chevrolet, Honda, Isuzu, Oldsmobile & Pontiac
920-1020-8	Juego de bobina de encendido	193,843	4,952,526	1999	2007	Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer & Isuzu
921-2010-8	Juego de Bobina de Encendido por Cilindro	22,386	1,193,429	1998	2010	Lexus & Toyota
921-2013-4	Juego de Bobina de Encendido por Cilindro	53,776	1,368,096	2000	2008	Toyota
921-2248	Bobina de Encendido por Cilindro		2,525	2004	2004	Isuzu