

292 NUEVOS KITS DE SENSOR CON CONECTOR (FSK®)



Los kits de sensor y conector (FSK®) de Walker Product son un concepto totalmente nuevo en la venta de sensores para el control de emisiones del motor. Esta oferta de productos es exclusiva para el mercado de repuestos automotriz y ha recibido el premio MOTOR Top 20 Tools por sus características innovadoras que ayudan a los técnicos a reparar vehículos correctamente desde la primera vez. Nuestros kits de servicio completo (FSK®) contienen no solo el sensor base, sino que también proporcionan al técnico el conector eléctrico y todo lo necesario para la correcta instalación del conector eléctrico.

Sensores de Posición del Árbol de Levas FSK®

204 NUEVOS SKUs



Walker # 235-91002

1990-2019

Ford, Jaguar, Lincoln

& Mercury

MX VIO: 580,739

US VIO: 6,892,712

Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK®

26 NUEVOS SKUs



Walker # 215-91061

1993-2002

Volkswagen

MX VIO: 176,026

US VIO: 95,807

Sensor de Detonación FSK®

21 NUEVOS SKUs



Walker # 242-91024

1987-2015

Infiniti, Mercury & Nissan

MX VIO: 618,714

US VIO: 443,674

Sensor de Posición del Acelerador FSK®

16 NUEVOS SKUs



Walker # 200-91105

1998-2007

Chrysler, Dodge & Plymouth

MX VIO: 102,688

US VIO: 1,281,096

Sensor de Velocidad del Vehículo FSK®

15 NUEVOS SKUs



Walker # 240-91058

1992-2001

Ford, Lincoln & Mercury

MX VIO: 466,612

US VIO: 1,991,711

Sensor de Temperatura de Carga de Aire FSK®

10 NUEVOS SKUs



Walker # 210-91035

1991-2005

Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile

& Pontiac

MX VIO: 191,716

US VIO: 1,283,854

Sensor de Posición del Acelerador

10 NUEVOS SKUs
Walker # 200-1480

2012-2014

Dodge

MX VIO: 35,622



Juego de Cables de Bujía

7 NUEVOS SKUs
Walker # 924-1550

1960-2013

MX VIO: 1,949,706

US VIO: 3,700,316

Alfa Romeo, American Motors, Asuna, Austin, Austin Healey, Buick, Cadillac, Checker, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Eagle, Fiat, Ford, Geo, GMC, Honda, Hyundai, International, Isuzu, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Mazda, Mercury, Merkur, Mini, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Opel, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Renault, Saab, Saturn, Subaru, Suzuki, Toyota, Triumph, Volvo & Yugo



Sensor de Oxígeno

6 NUEVO SKUs
Walker # 250-24119

2004-2014

Chevrolet & Fiat

MX VIO: 31,193



Sensor de Presión Absoluta del Múltiple

5 NUEVO SKUs
Walker # 225-1190

2004-2004

Mitsubishi

MX VIO: 3,360

US VIO: 18,916



Bobina de Encendido

3 NUEVO SKUs
Walker # 921-2296

2011-2020

Mercedes-Benz

MX VIO: 1,747

US VIO: 816,306



Sensor de Oxígeno

2 NUEVOS SKUs
Walker # 350-34351

2004-2014

Chevrolet & Fiat

MX VIO: 31,193



Sensor para Flex Fuel


2 NUEVOS SKUs
Walker # 243-1001

2000-2005

Chevrolet & GMC

MX VIO: 76,892

US VIO: 1,884,599



Sensor de Detonación

1 NUEVO SKU
Walker # 242-1204

2002-2010

Ford, Mazda & Mercury

MX VIO: 95,327

US VIO: 769,395



Regulador de Preción de Combustible

1 NUEVO SKU
Walker # 255-1163

1993-2015

Nissan

MX VIO: 660,432

US VIO: 452,050



Injector de Combustible


1 NUEVO SKU
Walker # 550-1000

1995-1997

Chevrolet & GMC

MX VIO: 1,127

US VIO: 12,111



Sensor de Posición del Árbol de Levas

1 NUEVO SKU
Walker # 235-2278

2013-2017

Jaguar

MX VIO: 209

US VIO: 12,045



MAYO 2021

Part #	Description - EN	US VIO	MX VIO	Start	End	Make
200-1328	Sensor de Posición del Acelerador	7,237	11,242	1992	1994	Ford & Mercury
200-1344	Sensor de Posición del Acelerador		6,814	2004	2005	Fiat
200-1371	Sensor de Posición del Acelerador	3,754		1989	1995	Porsche
200-1374	Sensor de Posición del Acelerador	54,132	1,319	2000	2004	Honda & Isuzu
200-1379	Sensor de Posición del Acelerador	4,398		1987	1992	Jaguar
200-1394	Sensor de Posición del Acelerador	31,093		2006	2008	Mazda
200-1425	Sensor de Posición del Acelerador	2,927,552	12,426	2013	2019	Nissan
200-1444	Sensor de Posición del Acelerador	126,572	7,320	2004	2004	Ford
200-1457	Sensor de Posición del Acelerador	683		1990	1992	Volkswagen
200-1480	Sensor de Posición del Acelerador		35,622	2012	2014	Dodge
200-91001	Sensor de Posición del Acelerador FSK	24,196	234	1982	1991	Cadillac, Dodge, Eagle, Jeep & Renault
200-91060	Sensor de Posición del Acelerador FSK	320,784	65,484	1994	2003	Ford, Mazda & Mercury
200-91090	Sensor de Posición del Acelerador FSK	115,170	29,712	1996	1998	Ford & Mercury
200-91096	Sensor de Posición del Acelerador FSK	778,105	63,310	1997	2002	Dodge & Jeep
200-91099	Sensor de Posición del Acelerador FSK	449,224	64,301	1998	2010	Chrysler & Dodge
200-91101	Sensor de Posición del Acelerador FSK	141,134	81,297	1998	2005	Chrysler, Dodge & Plymouth
200-91104	Sensor de Posición del Acelerador FSK	91,445	19,463	1998	2004	Chrysler, Dodge & Plymouth
200-91105	Sensor de Posición del Acelerador FSK	1,281,096	102,688	1998	2007	Chrysler, Dodge & Plymouth
200-91237	Sensor de Posición del Acelerador FSK	1,479,552	52,024	1997	2006	Chevrolet, Pontiac, Scion & Toyota
200-91240	Sensor de Posición del Acelerador FSK	1,612,725	47,711	1997	2004	Lexus & Toyota
200-91326	Sensor de Posición del Acelerador FSK	53,117	44,618	1991	1997	Saturn
200-91337	Sensor de Posición del Acelerador FSK	100,935	14,209	2000	2002	Saturn
200-91423	Sensor de Posición del Acelerador FSK	64,396	10,186	2002	2007	Mitsubishi
200-91440	Sensor de Posición del Acelerador FSK	47,845	17,286	2003	2003	Ford
200-91448	Sensor de Posición del Acelerador FSK	1,986	3,177	1980	1982	Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile & Pontiac
200-91453	Sensor de Posición del Acelerador FSK	22,873	438	1994	1995	Chevrolet
210-91007	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK	51,992	28,153	1986	1996	Chrysler, Dodge & Plymouth
210-91023	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK		58,235	1993	2003	Volkswagen
210-91028	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK		19,625	1996	1997	Chevrolet
210-91029	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK	35,087	35,717	1995	2002	Volkswagen
210-91035	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK	1,283,854	191,716	1991	2005	Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile & Pontiac
210-91038	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK	384,581		1995	2010	Hyundai & Kia
210-91051	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK	230,911	27,545	1997	2006	Audi & Volkswagen
210-91052	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK	625,655	19,411	1995	2006	BMW & Land Rover
210-91056	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK	113,661	9,191	1999	2008	Chevrolet & Daewoo
210-91057	Sensor De Temperatura de Carga de Aire FSK	4,399	54	1996	1997	Porsche
215-91021	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	90,948	16,562	1995	2002	Acura, Chevrolet, GMC, Honda, Isuzu & Oldsmobile
215-91061	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	95,807	176,026	1993	2002	Volkswagen
215-91062	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	260	46	1992	1994	Volkswagen
215-91074	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	314,632	49,706	1991	1997	Jeep
215-91075	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	191,576	60,031	1995	2002	Saturn
215-91077	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK			1998	2009	Volkswagen
215-91078	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	413,690	82,548	2002	2005	Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac & Saturn
215-91079	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	147	42	1995	1996	Chevrolet & GMC
215-92012	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	31,455	13,538	1991	1993	Ford
215-92016	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	12,995	1,070	1995	1996	Ford
215-92020	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	11,463	12,124	1992	1995	Ford & Mercury

Part #	Description - EN	US VIO	MX VIO	Start	End	Make
215-92025	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	106,019	71,775	1996	1999	Ford, Mercury
215-92041	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	55,927	71,508	1997	1999	Ford & Mercury
215-92061	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	640,180	56,052	2001	2008	Ford, Mazda & Mercury
215-92062	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	223,790	122,811	1999	2004	Ford & Mercury
215-92063	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	310,512	43,393	2000	2006	Ford, Mazda & Mercury
215-92068	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	355,793	46,165	2002	2007	Ford & Mercury
215-92070	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	227,904	25,233	2002	2004	Ford
215-92075	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	199	289	1995	1995	Ford
215-92079	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	54,187	4,817	2000	2003	Ford & Lincoln
215-92080	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	128,332	9,904	2002	2004	Ford
215-92083	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	59,843	4,867	2003	2004	Ford
215-92086	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	52,688	11,319	2000	2000	Ford & Mercury
215-92088	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	53,810	41,690	1999	2001	Ford
215-92105	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	106,373	73,461	2002	2009	Ford
215-92107	Válvula de Control de Aire de Marcha Mínima FSK	1,691	6,719	1995	1995	Ford & Mercury
225-1117	Sensor de Presión Absoluta del Múltiple	25	6	2000	2000	Ford
225-1190	Sensor de Presión Absoluta del Múltiple	18,916	3,360	2004	2004	Mitsubishi
225-1218	Sensor de Presión Absoluta del Múltiple	52,298	382	2008	2015	Smart
225-1278	Sensor de Presión Absoluta del Múltiple	946,400	1,308	2006	2012	Subaru
225-1318	Sensor de Presión Absoluta del Múltiple	74,791	225	2014	2019	Cadillac
235-2278	Sensor de Posición del árbol de Levas	12,045	209	2013	2017	Jaguar
235-91002	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	6,892,712	580,739	1990	2019	Ford, Jaguar, Lincoln & Mercury
235-91012	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,846	0	1985	1988	Buick, Oldsmobile & Pontiac
235-91016	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	55,612	55,906	1980	1991	Ford, Lincoln & Mercury
235-91018	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	274,207	227,763	1991	2004	Ford & Mercury
235-91020	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	114,472	51,406	1993	1999	Cadillac, Oldsmobile & Shelby
235-91033	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	17,753	1,218	2001	2006	Mitsubishi
235-91034	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	69,687	85,026	2008	2011	Chevrolet, Pontiac & Saturn
235-91039	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	550	233	1997	1997	Cadillac
235-91041	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	422,291	31,556	2011	2019	Ford
235-91042	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	72,176	9,262	1998	2005	Cadillac & Saturn
235-91044	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	69,429	1,461	2003	2011	Cadillac, Chevrolet, Saab & Saturn
235-91045	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	20,597	2,007	2002	2003	Chevrolet & Saturn
235-91049	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	4,033	126	1992	1998	Audi
235-91051	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	71,146	188,925	1999	2014	Dodge, Hyundai & Kia
235-91057	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	5,439,755	252,040	1997	2009	Avanti, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Isuzu, Pontiac & Saab
235-91065	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	274,207	240,911	1991	2007	Ford & Mercury
235-91067	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	984,418	342,303	1997	2012	Ford
235-91070	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	1,350,164	274,424	1995	2008	Ford, Mazda & Mercury
235-91079	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	0	353,074	1994	2004	Chevrolet
235-91099	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	17,154	1,483	2002	2006	Jeep
235-91105	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	196,173	7,289	2006	2007	Buick, Chevrolet, GMC, Hummer, Isuzu & Saab
235-91107	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	266,002	9,509	2004	2006	Chrysler & Dodge
235-91119	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	607,737	45,789	2004	2007	Buick, Chevrolet, Pontiac & Saturn
235-91122	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	40,869	17,462	1998	2003	Chevrolet & Suzuki

MAYO 2021

Part #	Description - EN	US VIO	MX VIO	Start	End	Make
235-91123	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	1,303,731	135,945	1998	2007	Chrysler, Dodge, Jeep & Plymouth
235-91124	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	122,213	40,750	1997	2014	Chrysler, Dodge, Eagle & Mitsubishi
235-91129	Sensores de Posición del árbol de Levas FSK	8,888	10,097	1995	1998	Mercury
235-91130	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	573,264	145,894	1993	2008	Ford, Mazda & Mercury
235-91132	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	25,154	3,709	2000	2005	Saturn
235-91133	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	223,841	17,702	2000	2005	Cadillac, Oldsmobile, Pontiac & Shelby
235-91142	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	160,094	68,924	1995	2000	Infiniti & Nissan
235-91149	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	103,210	2,659	2000	2004	Infiniti, Nissan
235-91150	Sensores de Posición del árbol de Levas FSK	1,995,119	56,052	2002	2020	Infiniti & Nissan
235-91153	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,555,590	44,367	2006	2011	Buick, Chevrolet, Pontiac & Saturn
235-91158	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	1,037,994	37,609	2006	2009	Buick, Chevrolet, Pontiac & Saturn
235-91166	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	8,988	0	1993	1999	Dodge & Mitsubishi
235-91180	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	154,452	5,407	2004	2006	Buick & Cadillac
235-91181	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	70,248	3,588	2000	2006	Dodge & Hyundai
235-91183	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	49,031	14,658	1999	2005	Chrysler, Dodge & Mitsubishi
235-91184	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	223,841	17,702	2000	2005	Cadillac, Oldsmobile & Pontiac
235-91185	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	166,011	6,270	1995	2001	Infiniti & Nissan
235-91191	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	70,248	6,940	2000	2009	Dodge & Hyundai
235-91194	Sensores de Posición del árbol de Levas FSK	206,742	6,080	2004	2009	Buick, Cadillac & Saab
235-91196	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	219,897	44,526	2004	2017	Mitsubishi
235-91199	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	36,902	3,088	2004	2008	Chevrolet & Suzuki
235-91202	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,736	12,697	1994	1998	Eagle & Mitsubishi
235-91206	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	582,216	18,307	1999	2006	BMW
235-91211	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	4,018,119	80,438	2006	2017	Buick, Chevrolet, GMC, Pontiac, Saab & Saturn
235-91215	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,848	0	1997	1999	Hyundai
235-91216	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	16,508	0	1995	2001	Hyundai
235-91218	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	20,502	0	1995	2002	Kia
235-91219	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	574,318	69,061	1996	2007	Ford & Mercury
235-91222	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	319,953	72,083	1996	2006	Audi, Seat & Volkswagen
235-91228	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	68,036	21,004	2001	2005	Chrysler, Dodge & Mitsubishi
235-91230	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	86,405	0	2003	2006	Kia
235-91233	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	67,474	0	1999	2005	Mazda
235-91234	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	5,214,157	117,745	2004	2019	Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Isuzu, Pontiac & Saab
235-91241	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	664,244	132,933	1996	2008	Ford, Jaguar, Lincoln & Mercury
235-91256	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	394,179	0	1999	2010	Hyundai & Kia
235-91257	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	52,107	0	1999	2006	Hyundai & Kia
235-91265	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	87,894	0	2001	2005	Hyundai & Kia
235-91277	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	965,955	26,922	2005	2019	Nissan & Suzuki
235-91281	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	870,539	1,265	2006	2016	Hyundai & Kia
235-91293	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	290,848	52,347	1994	2001	Ford & Mazda
235-91296	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	448,803	29,416	2003	2009	Ford, Lincoln, Mazda & Mercury
235-91303	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	19,403	4,174	2000	2004	Volvo
235-91307	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	9,517	0	1987	2001	Kia & Volvo
235-91308	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	52,319	1,039	1994	2000	Mercedes-Benz
235-91310	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	111,167	413,210	2004	2018	Chevrolet & Pontiac

Part #	Description - EN	US VIO	MX VIO	Start	End	Make
235-91313	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	102,194	1,627	2005	2006	Jeep
235-91316	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	12,984	0	2003	2003	Mitsubishi
235-91320	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	448,803	29,416	2003	2009	Ford, Lincoln, Mazda & Mercury
235-91321	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	68,266	1,605	1995	2013	BMW
235-91322	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,004,414	2,978	2005	2015	Dodge, Freightliner, Jeep & Mercedes-Benz
235-91324	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	84,945	2,659	1998	2004	Acura, Honda & Isuzu
235-91326	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	51,993	9,553	1996	1997	Buick, Cadillac, Chevrolet & Pontiac
235-91334	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	87,614	18,310	1991	2006	Ford, Lincoln & Mercury
235-91335	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	822,541	9,211	2008	2011	Chrysler, Dodge & Jeep
235-91336	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	7,941	0	1992	1995	BMW
235-91340	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	64,396	10,186	2002	2007	Mitsubishi
235-91345	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	176,309	61,457	1996	2001	Ford, Laforza & Mercury
235-91349	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	950	0	1999	2002	Daewoo
235-91353	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	905,884	1,265	2006	2019	Genesis, Hyundai & Kia
235-91356	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	67,845	1,977	2001	2003	Infiniti & Nissan
235-91369	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	5,851,597	98,247	2007	2019	Ford, Lincoln, Mazda & Mercury
235-91372	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	5,301,293	97,716	2007	2019	Ford, Lincoln, Mazda & Mercury
235-91376	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	1,367,675	9,615	2000	2019	Chrysler, Dodge, Freightliner & Mercedes-Benz
235-91381	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	827,915	1,222	2004	2015	Saab & Subaru
235-91382	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	227,503	22,357	2006	2011	Dodge, Hyundai & Kia
235-91383	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	60,595	4,857	1999	2014	Mazda
235-91385	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	63,535	0	2003	2006	Hyundai & Kia
235-91389	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	19,767	2,522	1997	2005	Mitsubishi
235-91390	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	24,474	0	1985	1995	Volvo
235-91406	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	19,608	118	1991	1995	BMW
235-91409	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	10,476	12,038	1994	1999	Chrysler, Eagle & Mitsubishi
235-91410	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	16,160	0	1996	2001	Hyundai
235-91411	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	40,769	8,594	1991	2002	Lincoln
235-91419	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	638	0	1997	1999	Mitsubishi
235-91422	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	11,601	0	1997	2001	Mitsubishi
235-91423	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	27,365	41,001	1994	2002	Infiniti & Nissan
235-91424	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	950	0	1999	2002	Daewoo
235-91428	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	85,998	655	2001	2009	Subaru
235-91429	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	129,257	704	2006	2010	Hyundai & Kia
235-91431	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	116,244	548	2002	2008	Mini
235-91433	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	212,557	24,572	2008	2020	Mitsubishi
235-91436	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	17,523	0	2002	2004	Kia
235-91440	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	459	0	1993	1996	Eagle & Mitsubishi
235-91445	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	19,648	0	1987	1993	BMW
235-91447	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	10,453	690	2003	2006	Mitsubishi
235-91448	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	715,261	5,396	1996	2019	Chrysler, Dodge, Freightliner, Jeep, Mercedes-Benz & Porsche
235-91450	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	6,144	0	1988	1995	BMW
235-91451	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	10,554	4	1998	2000	Chevrolet & GMC
235-91462	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	129,257	704	2006	2010	Hyundai & Kia
235-91463	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	129,257	704	2006	2010	Hyundai & Kia
235-91465	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	5,254	11,068	1996	2000	Volkswagen
235-91467	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	2,228	0	1995	1999	Hyundai
235-91468	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	1,094,386	18,906	2011	2019	Ford
235-91470	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	3,526	0	1993	1995	BMW

MAYO 2021

Part #	Description - EN	US VIO	MX VIO	Start	End	Make
235-91472	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	15,099	284	2003	2005	Land Rover
235-91473	Sensores de Posición del árbol de Levas FSK	863	0	1988	1993	BMW
235-91475	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	13,268	389	2000	2003	BMW
235-91480	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	4,033	126	1992	1998	Audi
235-91487	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	803	0	1995	1995	BMW
235-91489	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	3,488	4,345	1994	1997	Chevrolet, Oldsmobile & Pontiac
235-91490	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	1,773,779	31,556	2013	2019	Ford
235-91495	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	823	0	1994	1996	Mitsubishi
235-91499	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	2,683	0	2005	2007	Land Rover
235-91502	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	48,613	0	2009	2019	Hyundai & Kia
235-91503	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	3,543	0	1991	1992	BMW
235-91504	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,167	0	1992	1993	BMW
235-91506	Sensores de Posición del árbol de Levas FSK	20	0	1990	1998	Audi
235-91514	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	126,508	2,235	2005	2019	Porsche
235-91516	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,733	0	1984	1997	Audi
235-91520	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	373	0	1991	1995	Hyundai
235-91536	Sensores de Posición del árbol de Levas FSK	775	0	1984	1988	Audi
235-91539	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,218	0	1990	1992	Alfa Romeo
235-91551	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,297	299	1992	1995	Volkswagen
235-91552	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	1,058,510	2,986	2011	2019	Ford
235-91554	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	165,120	477	2008	2017	Subaru
235-91559	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	42,091	189,779	1993	1999	Infiniti & Nissan
235-91564	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	2,012	1,026	1996	1998	Mitsubishi
235-91565	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	17,523	0	2002	2004	Kia
235-91567	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	26,604	17,906	1994	1996	Buick, Chevrolet, Oldsmobile & Pontiac
235-91569	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	195,111	36,526	2006	2013	Mazda
235-91572	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	30,766	5,748	2000	2003	Lincoln
235-91578	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	94,791	10,720	2008	2011	Mitsubishi
235-91579	Sensores de Posición del árbol de Levas FSK	22,582	9,590	2007	2011	Mitsubishi
235-91580	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	3	0	1996	1996	Mitsubishi
235-91581	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	102,783	651	2002	2019	Jeep, Ram
235-91588	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	28	0	1996	1998	Hyundai
235-91591	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	3,759	655	1998	2000	Chevrolet
235-91594	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	36,744	379	2009	2013	Chevrolet
235-91595	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	0	338,985	2002	2012	Chevrolet
235-91597	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	260,322	8,658	1999	2010	Ford, Jaguar, Land Rover & Lincoln
235-91599	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	21,758	39,959	1994	2002	Infiniti & Nissan
235-91600	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	32,978	1,015	2004	2006	Cadillac
235-91602	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	179,294	2,088	2006	2011	Buick & Cadillac
235-91604	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	167,514	1,632	2006	2011	Buick & Cadillac
235-91606	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	37,420	0	1992	1998	Volvo
235-91613	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	23,593	2,436	1990	1994	Ford
235-91617	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	32,978	1,015	2004	2006	Cadillac
235-91623	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	9,922	1,974	2008	2009	Chevrolet & Saturn
235-91624	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	74,428	3,986	2002	2008	Jaguar & Lincoln
235-91626	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	7,656	385	2005	2006	Jeep
235-91627	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,078,446	18,180	2011	2017	Ford
235-91634	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	5,931	0	1983	1995	Porsche
235-91637	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	29,678	686	2007	2009	Buick, Chevrolet & Pontiac
235-91646	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	11,780	456	2006	2010	Cadillac

Part #	Description - EN	US VIO	MX VIO	Start	End	Make
235-91650	Sensores de Posición del árbol de Levas FSK	7,130	0	1982	1991	BMW
235-91652	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	18,614	306	2003	2006	Porsche
235-91655	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	61,457	224	1997	2002	Porsche
235-91665	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	2,385	0	2004	2006	Suzuki
235-91670	Sensores de Posición del árbol de Levas FSK	1,766	0	1985	1988	BMW
235-91690	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	51,938	0	2009	2019	Genesis, Hyundai & Kia
235-91701	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	193,101	5,018	2012	2019	Dodge, Fiat & Jeep
235-91703	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	57,230	847	2003	2008	Porsche
235-91708	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	135	0	1994	1995	Saab
235-91714	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	437,409	38,515	2010	2019	Ford
235-91726	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	978	0	1995	1996	Land Rover
235-91733	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	17,161	6	2007	2015	Mercedes-Benz
235-91734	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	43,972	827	2009	2018	Porsche
235-91740	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	17,161	6	2007	2015	Mercedes-Benz
235-91742	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	22,117	279	1995	2005	Porsche
235-91748	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	249,142	399	2008	2015	Subaru
235-91749	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	7,663	231	2008	2010	Porsche
235-91766	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	1,167	0	1984	1984	Porsche
235-91779	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	503	773	1990	1993	Volkswagen
235-91780	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	281,940	540	2008	2020	Subaru
235-91790	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	408,434	11,787	2012	2017	Kia
235-91842	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	13,439	219	2004	2011	Porsche
235-91852	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	14,071	376	2009	2012	Porsche
235-91854	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	543	0	1992	1997	Audi
235-91859	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	94,809	157	2010	2012	Subaru
235-91860	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	146,889	206	2010	2017	Subaru
235-91880	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	30,002	5,288	1999	2002	Oldsmobile
235-91909	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	90,002	0	2014	2019	Jeep & Ram
235-91998	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	0	59,404	1994	1994	Nissan
235-92055	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	694	0	1994	1999	Ferrari
235-92056	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	11	0	1996	1998	Ferrari
235-92059	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	3,406	0	1990	1994	Porsche
235-92060	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	345	0	1989	1989	Porsche
235-92064	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	2,151	107	1997	1998	Audi
235-92093	Sensor de Posición del árbol de Levas FSK	566,762	7,609	2012	2019	Hyundai & Kia
235-92101	Sensores de Posición del Cigüeñal FSK	394	0	1993	1995	Jaguar
240-91043	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	43,123	20,955	1995	2000	Mercury & Nissan
240-91058	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	1,991,711	466,612	1992	2001	Ford, Lincoln & Mercury
240-91063	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	2,340,481	154,147	2003	2012	Chrysler, Dodge, Jeep, Mitsubishi & Ram
240-91068	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	1,616,078	254,079	1997	2011	Ford & Mercury
240-91073	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	114,874	9,191	2004	2009	Chevrolet & Pontiac
240-91077	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	45,850	82,165	1995	2002	Ford & Mercury
240-91078	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	915,113	106,271	1999	2008	Ford, Mazda & Mercury
240-91090	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	235,760	187,543	1995	2000	Ford & Mercury
240-91091	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	211,577	107,134	1995	2002	Ford, Lincoln & Mercury
240-91103	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	25,800	27,367	1995	1999	Chrysler, Dodge, Eagle & Mitsubishi
240-91125	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	2,705,095	285,999	1997	2005	Ford & Lincoln
240-91128	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	2,216,594	230,407	1999	2014	Ford
240-91133	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	708,909	33,287	1999	2004	Ford
240-91147	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	3,022,587	51,610	2007	2019	Chrysler, Dodge & Ram
240-91159	Sensor de Velocidad del Vehículo FSK	56,058	77,737	2009	2011	Chevrolet & Pontiac

MAYO 2021

Part #	Description - EN	US VIO	MX VIO	Start	End	Make
242-1204	Sensor de Detonación	769,395	95,327	2002	2010	Ford, Mazda & Mercury
242-91016	Sensor de Detonación FSK	311,588	84,487	1987	1995	Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile & Pontiac
242-91017	Sensor de Detonación FSK	124,621	98,612	1981	1995	Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile & Pontiac
242-91018	Sensor de Detonación FSK	723,341	62,757	1981	2002	Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Isuzu, Oldsmobile & Pontiac
242-91019	Sensor de Detonación FSK	17,594	8,905	1995	1995	Buick, Chevrolet, Oldsmobile & Pontiac
242-91022	Sensor de Detonación FSK	717,499	125,978	1996	2001	Chevrolet, GMC, Isuzu & Oldsmobile
242-91023	Sensor de Detonación FSK	511,985	158,386	1990	1997	Cadillac, Chevrolet, GMC & Pontiac
242-91024	Sensor de Detonación FSK	443,674	618,714	1987	2015	Infiniti, Mercury & Nissan
242-91026	Sensor de Detonación FSK	53,155	84,731	1999	2001	Volkswagen
242-91027	Sensor de Detonación FSK	775,821	34,458	1995	2019	BMW, Kia, Mini, Porsche & Saab
242-91031	Sensor de Detonación FSK	63,736	24,663	1992	1995	Chevrolet & GMC
242-91032	Sensor de Detonación FSK	78,264	36,190	1992	1996	Chevrolet, GMC & Oldsmobile
242-91034	Sensor de Detonación FSK	1,910,043	338,469	1985	2002	Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile & Pontiac
242-91039	Sensor de Detonación FSK	5,329,695	208,628	1998	2007	Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Isuzu & Pontiac
242-91047	Sensor de Detonación FSK	1,076,217	88,799	2002	2013	Chrysler, Dodge, Jeep, Mitsubishi & Ram
242-91050	Sensor de Detonación FSK	2,705,811	410,010	2003	2019	Infiniti, Nissan & Smart
242-91051	Sensor de Detonación FSK	640,369	74,209	2000	2005	Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile & Saturn
242-91055	Sensor de Detonación FSK	8,644,875	563,542	2003	2019	Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram & SRT
242-91061	Sensor de Detonación FSK	967,080	61,068	1998	2010	Chrysler & Dodge
242-91080	Sensor de Detonación FSK	54,277	6,304	1996	2000	Chevrolet & GMC
242-91100	Sensor de Detonación FSK	7,636		2000	2002	Hyundai
242-91111	Sensor de Detonación FSK	349,101		2003	2010	Hyundai & Kia
243-1001	Sensor Para Flex Fuel	1,884,599	76,892	2000	2005	Chevrolet & GMC
243-1004	Sensor Para Flex Fuel	445,094	4,852	2011	2018	Buick, Chevrolet & GMC
250-24119	Sensor de Oxígeno OE	0	31,193	2004	2014	Chevrolet & Fiat
250-241256	Sensor de Oxígeno OE	677,712	12,003	2017	2021	Honda
250-241266	Sensor de Oxígeno OE	352,277	7,426	2020	2020	Chevrolet & GMC
250-241268	Sensor de Oxígeno OE	386,775	7,426	2020	2020	Chevrolet & GMC
250-241269	Sensor de Oxígeno OE	126,183	2,015	2019	2020	Buick, Cadillac, Chevrolet & GMC
250-25155	Sensor de Oxígeno OE	9,412	0	2020	2020	Buick
255-1163	Regulador de Preción de Combustible	452,050	660,432	1993	2015	Nissan
350-341032	Sensor de Oxígeno Aftermarket	126,305	1,643	2015	2020	Volvo
350-34351	Sensor de Oxígeno Aftermarket	0	31,193	2004	2014	Chevrolet & Fiat
550-1000	Inyector de Combustible	12,111	1,127	1995	1997	Chevrolet & GMC
920-1090	Bobina de Encendido	134,009		2005	2010	Hyundai & Kia
920-1152	Bobina de Encendido	3,171		1995	1995	Land Rover
921-2296	Bobina de Encendido	816,306	1,747	2011	2020	Mercedes-Benz

Part #	Description - EN	US VIO	MX VIO	Start	End	Make
924-1485	Juego de Cables de Bujía, TCP 12-CYL	2,077	269	1988	2001	BMW
924-1550	Juego de Cables de Bujía, TCP 7mm 4-CYL Univ Mag	3,700,316	1,949,706	1960	2013	Alfa Romeo, American Motors, Asuna, Austin, Austin Healey, Buick, Cadillac, Checker, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Eagle, Fiat, Ford, Geo, GMC, Honda, Hyundai, International, Isuzu, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Mazda, Mercury, Merkur, Mini, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Opel, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Renault, Saab, Saturn, Subaru, Suzuki, Toyota, Triumph, Volvo & Yugo
924-1551	Juego de Cables de Bujía, TCP 7mm 4-Cyl Univ Cu	144,547	272,476	1960	2005	Audi, Porsche & Volkswagen
924-1552	Juego de Cables de Bujía, TCP 7mm 8-Cyl Univ Mag	11,010,594	1,433,342	1957	2019	American Motors, Austin Healey, Buick, Cadillac, Checker, Chevrolet, Chrysler, DeLorean, Dodge, Eagle, Ford, GMC, Hyundai, International, Isuzu, Jeep, Mazda, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Saturn, Studebaker, Subaru, Toyota, Triumph, Volkswagen & Volvo
924-1553	Juego de Cables de Bujía, TCP 7mm 8-Cyl Univ Mag	12,271,198	996,948	1958	2015	American Motors, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, DeLorean, Dodge, Ford, GMC, Hummer, International, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lincoln, Mazda, Mercury, Nissan, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Ram, Saab, Studebaker, Sunbeam, Toyota & Triumph
924-1554	Juego de Cables de Bujía, TCP 7mm 8-Cyl Univ Mag	2,817,771	408,032	1958	2003	AM General, Buick, Cadillac, Checker, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Mercury, Oldsmobile, Plymouth & Pontiac
924-1980	Juego de Cables de Bujía, TCP 7mm 4-Cyl	11,597		1997	1997	Subaru