




FORD 7.3 & 6.8 GODZILLA

CABLES DE ENCENDIDO DE ALTO RENDIMIENTO

Diseñados para la plataforma Ford V8 Gasolina 7.3 & 6.8 Litros (+2020)



924-2127

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:


- Escudos térmicos de aluminio mejorados y cables de silicón que protegen contra las altas temperaturas prolongadas bajo el cofre.
- Fundas y protectores de bujías con aislante de fibra de vidrio, resistentes hasta 649 °C, para una protección extrema contra el calor.
- Solución a fallas comunes de Equipo Original: elimina problemas frecuentes por sobrecalentamiento para mejorar la confiabilidad.
- Mayor vida útil: rendimiento constante a largo plazo incluso en condiciones de trabajo exigentes.



WALKER PRODUCTS, INC. • 525 WEST CONGRESS STREET • PACIFIC, MO 63069 • www.walkerproducts.com
U.S. Corporate Office: 636-257-2400 • Fax: 636-257-6211 • Customer Service: 636-257-1700 • Technical Support: 844-252-0114
U.K. Sales Office and Distribution Center: +44-121-459-8006 • saleseurope@walkerproducts.com
Oficinas para México: +52-72-2402-2167 • Soporte técnico y servicio al cliente en México: +52-72-2207-8957

© 2026 Walker Products, Inc. All rights reserved.

PREGUNTAS FRECUENTES - Cables de Encendido de Alto Rendimiento Ford 7.3 & 6.8 "Godzilla"



P: ¿Por qué reemplazar los cables de encendido originales?

R: Los cables de fábrica son propensos a dañarse por el calor en el compartimento del motor 7.3 & 6.8 litros, lo que provoca fallas de encendido, pérdida de rendimiento y desgaste prematuro.

P: ¿Cómo resuelve este diseño los problemas de calor?

R: Escudos térmicos de aluminio mejorados, cable de silicón de alta temperatura y cubiertas aislantes de fibra de vidrio protegen contra la exposición prolongada a calor extremo bajo el cofre, soportando hasta 649°C.

P: ¿Mejorarán el rendimiento?

R: Sí. La entrega de chispa constante ayuda a mantener la potencia, el torque y la eficiencia de combustible, incluso bajo carga pesada o condiciones de remolque.

P: ¿Son un reemplazo directo?

R: Sí. Están diseñados para ajustarse como equipo original, sin necesidad de modificaciones.

P: ¿Dónde se fabrican?

R: Fabricados en los Estados Unidos con materiales de primera calidad para una confiabilidad duradera.

Fundas aislantes de fibra de vidrio

Cubren completamente el protector térmico de la bujía.

PERSPECTIVA TÉCNICA

Construidos para soportar el calor – El motor Ford 7.3 & 6.8 litros "Godzilla" V8 genera temperaturas extremas bajo el cofre, especialmente al remolcar o en uso intensivo. Los cables originales suelen fallar al estar expuestos a este calor prolongado. El diseño mejorado de Walker combate este problema con:

- Escudos térmicos de aluminio para máxima protección contra el calor
- Cable de silicón de alta temperatura para un desempeño eléctrico constante
- Cubiertas aislantes de fibra de vidrio y protectores de bota resistentes hasta 649 °C para una máxima durabilidad
- Esta combinación asegura una chispa confiable, previene fallas por sobrecalentamiento y extiende la vida útil, incluso en las condiciones más exigentes.

